

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08961681
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Lichtenau
Anschrift	Kirchberg -
Gem. * Fl-stck. * Flur	Ottendorf * 43/1
Bauwerksname	Dorfkirche und Kirchhof Ottendorf

Kurzcharakteristik

Kirche mit Kirchhof und Einfriedungsmauer; barocke Saalkirche mit älterem Kern, verputzter Bruchsteinbau mit Turmaufsatz, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 15. Jh. (Kirche)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LXII/54/25**

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 08961681 C**

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

2014
Machold, Bärbel
Kirche, Ansicht vom westlichen Zugang



Fotonummer **F 08961681 D**

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

2014
Machold, Bärbel
Kirche , Südseite



Fotonummer **F 08961681 E**

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

2014
Machold, Bärbel
Kirche, Ansicht von Nordwesten



Fotonummer **F 08961681 F**

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

2014
Machold, Bärbel
Kirchhof mit westlichem Zugang und Mauer, sowie Pfarrhaus im Hintergrund



Fotonummer **F 08961681 G**

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

2014
Machold, Bärbel
Kirchhof mit Mauer sowie Torpfeilern und Pforte des südlichen Zugangs




Fotonummer **F 08961681 H**

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

2014
Machold, Bärbel
Kirchhof mit Mauer, südlicher Bereich hinter Kirchberg Nr. 9

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

