

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08961688
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Lichtenau
Anschrift Krumbacher Straße 23
Gem. * Fl-stck. * Flur Ottendorf * 10/5

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes; in ihrer Struktur geschlossen erhaltene Hofanlage in Fachwerkbauweise, baugeschichtlich, wirtschaftsgeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

Datierung Türsturz bez. 1844, Kern Ende 18. Jh. (Wohnstallhaus); 1. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXII/54/32
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXII/54/33
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 08961688 A
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof, Ansicht von Südosten vom Zugang



Fotonummer F 08961688 B
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Östliche Längsseite des Fachwerk-Wohnstallhauses des Vierseithofes



Fotonummer F 08961688 C
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Südliches Seitengebäude des Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

