

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08961701
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Lichtenau
Anschrift Hauptstraße 56
Gem. * Fl-stck. * Flur Ottendorf * 92/1

Kurzcharakteristik

Nordwestliches und südöstliches Seitengebäude sowie Scheune eines Vierseithofes; alle Gebäude in zum Teil sehr alter Fachwerkbauweise, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung Anfang 18. Jh. (Stallscheune); 1. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude); 18. Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXII/55/18
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXII/55/19
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXII/55/20
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 08961701 A
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof: Hofansicht von der Zufahrt



Fotonummer F 08961701 B
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof: südöstliches Seitengebäude



Fotonummer F 08961701 C
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof: Hofseite der Stallscheune



Fotonummer F 08961701 D
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof: Hofseite der Scheune



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08961701 E
2014
Machold, Bärbel
Vierseithof: südöstliche Giebelseite der Scheune sowie Tor und Zufahrt

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

