

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08961709  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Lichtenau  
**Anschrift** Bachgasse 1  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Ottendorf \* 264/2

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, zwei Seitengebäude und zwei Scheunen eines Vierseithofes; stattliche, in ihrer Struktur erhaltene Hofanlage in Fachwerkbauweise, baugeschichtlich, heimatgeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

**Datierung** ehem. Schlussstein bez. 1781 (Wohnstallhaus); bez. 1843 (beide Seitengebäude); Ende 18. Jh. (westl. Scheune); um 1829 (östl. Scheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXII/55/30  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** LXII/55/31  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** LXII/55/32  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** LXII/55/33  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** LXII/55/34  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** F 08961709 A  
 Aufnahmejahr 2014  
 Fotograf Machold, Bärbel  
 Beschreibung Stattlicher Vierseithof: Ansicht von Norden von der Mittweidaer Straße



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08961709 B**

2014  
Machold, Bärbel  
Stattlicher Vierseithof: westliches Wohnstallhaus und nördliche Seitengebäude mit Tor zwischen den Gebäuden und Zufahrt



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08961709 C**

2014  
Machold, Bärbel  
Stattlicher Vierseithof: westlicher Giebel und nördliche Längsseite des nördlichen Seitengebäudes




**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08961709 D**

2014  
Machold, Bärbel  
Stattlicher Vierseithof: westliches Wohnstallhaus und nördliche Seitengebäude mit Tor zwischen den Gebäuden und Zufahrt

### Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

