

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08961720  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Lichtenau  
**Anschrift** Oberer Grenzweg 14  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Ottendorf \* 156a; 649

### Kurzcharakteristik

Nördliches und westliches Seitengebäude sowie südliche Scheune eines Vierseithofes; alle drei Gebäude in Fachwerkbauweise, gute originale Substanz, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** um 1800 (westliches Seitengebäude); Anfang 19. Jh. (nördliches Seitengebäude); um 1800 (Scheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LXII/56/15  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** LXII/56/16  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** LXII/56/17  
 Aufnahmejahr  
 Fotograf  
 Beschreibung



**Fotonummer** F 08961720 A  
 Aufnahmejahr 2014  
 Fotograf Machold, Bärbel  
 Beschreibung Vierseithof: Ansicht von Südosten vom Weg mit Wohnstallhaus und Scheune



**Fotonummer** F 08961720 B  
 Aufnahmejahr 2014  
 Fotograf Machold, Bärbel  
 Beschreibung Vierseithof: Längsseite der Scheune zum Weg



**Fotonummer** F 08961720 C  
 Aufnahmejahr 2014  
 Fotograf Machold, Bärbel  
 Beschreibung Vierseithof: Blick über das Hoftor auf das nördliche Seitengebäude



**Fotonummer** F 08961720 D  
 Aufnahmejahr 2014  
 Fotograf Machold, Bärbel  
 Beschreibung Vierseithof: westliche Giebelseite der Scheune und westliche Längsseite des westlichen Seitengebäudes mit flachem Verbindungsbau

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

