

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08961727
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Lichtenau
Anschrift Fabrikstraße 3
Gem. * Fl-stck. * Flur Krumbach * 30

Kurzcharakteristik

Östliches und südliches Seitengebäude sowie Torbogen eines Vierseithofes; Teil der gewachsenen Ortstruktur, baugeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

Datierung 1844 (Seitengebäude); bez. 1951 (Seitengebäude); bez. 1844 (Toreinfahrt)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LXII/56/30
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXII/56/31
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LXII/56/32
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 08961727 A
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof: Ansicht von Norden mit Zufahrt KEIN DENKMAL



Fotonummer F 08961727 B
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Östliches Seitengebäude: Längsseite und südliche Giebelseite sowie Torbogen



Fotonummer F 08961727 C
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof: Ansicht von Süden mit Scheune außerhalb des Hofes Scheune KEIN DENKMAL



Fotonummer F 08961727 D
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof: Scheune außerhalb des Hofes KEIN DENKMAL



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08961727 E
2014
Machold, Bärbel
Östliches und südliches Seitengebäude sowie Torbogen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08961727 F
2014
Machold, Bärbel
Vierseithof: Hofseite der südlichen Stallscheune



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung


F 08961727 G
2014
Machold, Bärbel
Vierseithof: Torbogen mit Schlussstein mit Datierung



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08961727 H
2014
Machold, Bärbel
Vierseithof: Hofseite des WohnhausesKEIN DENKMAL

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

