

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08973967

Kreis Nordsachsen

Gemeinde Bad Düben, Stadt

Anschrift Obermühle 1; 2

Gem. * Fl-stck. * Flur Bad Düben * 120/10; 120/11 * 1

Bauwerksname Obermühle

Kurzcharakteristik

Mühlengebäude mit Technik (Nr. 1), Müllerwohnhaus (Nr. 2), rekonstruiertes Wasserrad und Mühlgraben eines Mühlenanwesens; einer der ältesten Mühlenstandorte Bad Dübens sowie eine der ältesten Wassermühlen der Region, baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und technikgeschichtlich von Bedeutung

Denkmaltext

Das markante Ensemble besteht aus einer Getreidemühle über rechteckigem Grundriss, einem Wohnmühlengebäude über rechtwinkligem Grundriss (hier soll sich ursprünglich die Wohnung des Müllers und eine Ölmühle befunden haben) sowie dem Mühlgraben und dem rekonstruierten Wasserrad zwischen beiden Bauten. Die Gebäude sind durch einen Übergang miteinander verbunden. Die zweigeschossige Getreidemühle besteht aus einem massiven Erdgeschoss in Backstein, einem Obergeschoss in Fachwerk mit Klinkerausfachungen (teilweise saniert) und einem Satteldach mit langgezogener Hechtgaube. Die schlichten Fassaden werden durch profilierte Holztraufen und Rechteckfenster belebt. Die Türgewände und die Eckquaderungen im Erdgeschoss wurden in Sandstein ausgeführt. Das zweigeschossige Wohnmühlengebäude zeigt ein massives Ziegelerdgeschoss, ein Obergeschoss in Fachwerk mit Klinkerausfachung und ein Krüppelwalmdach. Dessen vorderer, jüngerer Flügelanbau zeigt eine massiv gemauerte und verputzte Giebelseite. Im Inneren haben sich noch der alte Dachstuhl und Deckenbalken aus der Entstehungszeit erhalten. Im rechten Winkel zum Wohnmühlengebäude standen noch zwei weitere Gebäude, ein zweigeschossiger Putzbau mit Satteldach und ein um 1900 entstandener Wirtschaftstrakt mit etwas repräsentativerer historisierender Klinkerfassade. Diese beiden Gebäude und eine markante Scheune mit hohem Mansarddach und Hechtgaube wurden Ende der 1990er Jahre (oder wenig später) abgerissen. Im Jahre 1986 ist die Getreidemühle denkmalgerecht saniert worden. Weitere Sanierungsarbeiten, so die Wiederherstellung des Übergangs, erfolgten dann nach der Wende durch den Verein Museumsdorf Dübener Heide e. V. Am Standort soll sich bereits 1156 eine Mühle befunden haben. Eine weitere und konkretere Erwähnung erfolgte 1531. Die Bauten der noch erhaltenen Anlage gehen wohl auf die Zeit um 1800 zurück.

Die Getreidemühle hat sich noch mit beträchtlichen Teilen der Mühlentechnik erhalten. Im Erdgeschoss finden sich eine Wasserradwelle, "Stehendes Zeug" bzw. Königswelle und Antrieb (mit Kammmrad, Kegelrad usw.) sowie ein Walzenstuhl. Auf dem darüber liegenden Mahlboden haben sich ein Mahlgang mit Rüttelschuh, ein Steinkran, eine Quetsche, ein Sechskantsichter, ein Zyklon (Staubabscheider), eine Verteilerschnecke, ein Filterschrank mit Saugschlauchfilter der Firma Amme, Giesecke und Konegen Aktiengesellschaft Braunschweig erhalten. Auf dem nachfolgenden Sichterboden stehen ein Plansichter von Amme, Giesecke und Konegen sowie eine Schälmaschine. Über alle Etagen verlaufen der Bremsfahrstuhl und die zum Teil noch erhaltenen Elevatoren (Becherwerke).

LfD/ 2011

Datierung um 1800 (Getreidemühle)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXIX/86/2
2000
Lehmann, Anne-Kristin; Mertel, Thomas
Mühlengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXIX/86/3

2000
Lehmann, Anne-Kristin; Mertel, Thomas
Müllerwohnhaus (Nr. 2)



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXIX/86/4

2000
Lehmann, Anne-Kristin; Mertel, Thomas
Mühlengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXIX/86/5

2000
Lehmann, Anne-Kristin; Mertel, Thomas
Mühlengebäude und Mühlgraben eines Mühlenanwesens



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXIX/86/6

2000
Lehmann, Anne-Kristin; Mertel, Thomas
Mühlengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXIX/86/7

2000
Lehmann, Anne-Kristin; Mertel, Thomas
Mühlengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08973967 A

2008
Müller, Michael
Wohnmühlengebäude, Übergang und Mühlengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08973967 B


2008
Müller, Michael
Wohnmühlengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08973967 C

2008
Müller, Michael
Wohnmühlengebäude, Übergang, Wasserrad, Mühlgraben und
Getreidemühle



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08973967 D

2008
Müller, Michael
Wasserrad und Mühlgraben



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXIII/83/5

1993
Klaus, Stephan
Mühlengebäude mit Übergang zum Müller-Wohngebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXIII/83/6
1993
Klaus, Stephan
Mühlengebäude mit Übergang zum Müller-Wohngebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

CXIII/83/9
1993
Klaus, Stephan
Mühlengebäude mit Übergang zum Müller-Wohngebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 428 277
1992
Reinecke, Hans
Teilansicht des Wohn- und des Mühlengebäudes mit
Verbindungstrakt



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 428 274
1992
Reinecke, Hans
Wohn- und Wirtschaftsgebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 428 278
1992
Reinecke, Hans
Verbindungstrakt zwischen Wohn- und Mühlengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

DF 428 271
1992
Reinecke, Hans
Ansicht über den Mühlteich



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08973967 O
2017
Nitzsche, Mathis
Mühlengebäude



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
urheberrechtlich geschützt.

