

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	08991392
<b>Kreis</b>	Mittelsachsen
<b>Gemeinde</b>	Halsbrücke
<b>Anschrift</b>	Schulgasse 4
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Niederschöna * 86
<b>Bauwerksname</b>	Pfarrhof

### Kurzcharakteristik

Pfarrhof mit Pfarrhaus, Seitengebäude und Scheune sowie Torpfeiler; in seiner Struktur erhaltener Pfarrhof in Fachwerkbauweise, wegen des hohen Alters von besonderer baugeschichtlicher und hausgeschichtlicher Bedeutung, zudem heimatgeschichtlich und ortsbildprägend bedeutend

**Datierung** 1689 Dendro (Pfarrhaus); um 1700 (Seitengebäude); 1794 (Scheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **XCIV/95/7**  
**Aufnahmejahr** 2002  
**Fotograf** Monstadt, B.  
**Beschreibung** Seitengebäude eines Pfarrhofes



**Fotonummer** **XCIV/95/8**  
**Aufnahmejahr** 2002  
**Fotograf** Monstadt, B.  
**Beschreibung** Scheune und Seitengebäude eines Pfarrhofes sowie Torpfeiler



**Fotonummer** **XCIV/95/9**  
**Aufnahmejahr** 2002  
**Fotograf** Monstadt, B.  
**Beschreibung** Pfarrhof mit Pfarrhaus, Seitengebäude und Scheune sowie Torpfeiler



**Fotonummer** **XCIV/95/10**  
**Aufnahmejahr** 2002  
**Fotograf** Monstadt, B.  
**Beschreibung** Pfarrhaus eines Pfarrhofes



**Fotonummer** **XCIV/95/11**  
**Aufnahmejahr** 2002  
**Fotograf** Monstadt, B.  
**Beschreibung** Pfarrhaus, Teilansicht



**Fotonummer** **F 08991392 A**  
**Aufnahmejahr** 2018  
**Fotograf** Peker, Franziska  
**Beschreibung** Pfarrhaus eines Pfarrhofes sowie Torpfeiler, Ansicht von Südwesten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991392 B**  
2018  
Peker, Franziska  
Pfarrhaus eines Pfarrhofes, Ansicht von Südosten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991392 C**  
2018  
Peker, Franziska  
Pfarrhaus eines Pfarrhofes, Türgewände an der Hofseite



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991392 D**  
2018  
Peker, Franziska  
Pfarrscheune eines Pfarrhofes, Ansicht von Westen



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991392 E**  
2018  
Peker, Franziska  
Pfarrscheune eines Pfarrhofes, Ansicht von Südwesten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991392 F**  
2018  
Peker, Franziska  
Seitengebäude eines Pfarrhofes, Ansicht von Süden



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung


**F 08991392 G**  
2018  
Peker, Franziska  
Informationstafel



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08991392 H**  
2019  
Peker, Franziska  
Seitengebäude und Torpfeiler der Einfahrt eines Pfarrhofes,  
Hofseite

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

