

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Obj.-Dok.-Nr. | 09208902 |
| Kreis | Mittelsachsen |
| Gemeinde | Döbeln, Stadt |
| Anschrift | Gödelitzer Weg 2 |
| Gem. * Fl-stck. * Flur | Beicha * 35/1 |
| Bauwerksname | Pfarrhof Beicha |

Kurzcharakteristik

Ehem. Pfarrhaus und Nebengebäude des Pfarrhofes; landschafts- und zeittypisches Fachwerkgebäude bzw. verputzter Bruchsteinbau in dominanter Lage gegenüber der Kirche, baugeschichtlich, heimatgeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

Denkmaltext

Der ehemalige Pfarrhof, ursprünglich ein Vierseithof mit Pfarrhaus, Nebengebäude, Scheune und Pächterwohnhaus, befindet sich gegenüber der Kirche. Nachdem 1789 das alte Pfarrhaus abgebrannt war, erfolgte in den Jahren 1789/90 der Neubau des Hauses. Als Baumeister sind der Zimmermeister Schicketanz aus Planitz und der Maurermeister Bäurig aus Neckanitz urkundlich belegt. Das zweigeschossige Pfarrhaus weist die für die Zeit um 1800 typischen Konstruktionsmerkmale auf. Es handelt sich hierbei um einen zweigeschossigen Bau über längsrechteckigem Grundriss mit massivem Erdgeschoss und einem zweiriegeligen Fachwerk im Obergeschoss mit wenigen gezapften Streben. Später wurde das Fachwerk der Giebel massiv ersetzt. Abgeschlossen wird das Haus durch ein Krüppelwalmdach. Da das Pfarrhaus die in Sachsen für Bauernhäuser übliche Dreiteilung des Erdgeschosses mit quer liegendem Hausflur, Wohnteil und Stallteil aufweist, erfolgte die Erschließung des Hauses annähernd in der Mitte der Traufseiten. Die originalen Türportale mit Schlusssteinen blieben erhalten. In den letzten Jahren begann man das Haus zu sanieren unter weitgehender Wahrung des originalen Baubestandes. Von den bereits erwähnten Wirtschaftsgebäuden blieb lediglich ein kleiner eingeschossiger Massivbau mit steilem Satteldach erhalten, dessen Erbauungszeit unbekannt ist. Zum Zeitpunkt der Neuerfassung der Kulturdenkmale in Beicha im Jahr 2000 war der Dachstuhl noch gut erkennbar, der auf Grund seiner Konstruktionsmerkmale eine Bauzeit vor 1800 als wahrscheinlich erscheinen lässt. Auch dieses Haus wurde saniert. Dabei wurden der ursprünglich steinsichtige Bruchsteinbau einschließlich des fachwerksichtigen Giebels verputzt. Es dürfte sich wohl um das in der Neuen Sächsischen Kirchengalerie im Kapitel über die "Die Parochie Beicha" erwähnte Nebengebäude handeln. Als historischer Bestandteil des Pfarrhofes und als Beispiel des Bauhandwerks des 18. Jh. erlangt das Haus baugeschichtliche Bedeutung. Neben der baugeschichtlichen Bedeutung auf Grund seiner zeittypischen Ausbildung erlangt das Pfarrhaus auch ortsgeschichtliche Bedeutung auf Grund der Stellung und Aufgabe des Pfarrers im Dorf sowie eine große Bedeutung für das Ortsbild auf Grund seiner dominanten Lage.

LfD/2014

Datierung bez. 1790 (Pfarrhaus); 18. Jh. (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Fotonummer | LXXXIII/60/28 |
| Aufnahmejahr | 2000 |
| Fotograf | Dannien-Maassen, Hanna/Gellrich, H. |
| Beschreibung | Wohnstallhaus |



| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Fotonummer | LXXXIII/60/31 |
| Aufnahmejahr | 2000 |
| Fotograf | Dannien-Maassen, Hanna/Gellrich, H. |
| Beschreibung | Seitengebäude |



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

LXXXIII/60/30
2000
Dannien-Maassen, Hanna/Gellrich, H.
Seitengebäude



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09208902 A
2014
Weser, Gerd
Ehem. Pfarrhaus: Türportal zugewandte Seite



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09208902 B
2014
Weser, Gerd
Ehem. Pfarrhaus

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

