

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 09208945  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Oberschöna  
**Anschrift** Hauptstraße 160; 161  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Langhennersdorf \* 202  
**Bauwerksname** Pfarrhof

### Kurzcharakteristik

Pfarrhof bestehend aus östlichem Pfarrhaus, südlichem Seitengebäude, westlichem Seitengebäude mit Backhaus und nördlicher Scheune sowie Einfriedungsmauer mit Pforte und drei Torbögen; Bruchsteinmauerwerk mit Fachwerkaufbau, alle Gebäude sind im historischen Stil erhalten und bilden durch die hohen Umfassungsmauern mit großen Torbögen eine harmonische Einheit, Ensemble von ortshistorischem Wert, malerische, dorfbildprägende Anlage von baugeschichtlichem und ortsgeschichtlichem von Bedeutung


**Datierung** 1779 (Pfarrhaus); 1780 (westliches Seitengebäude); 1874 (südliches Seitengebäude); 1791 (Pfarscheune); bez. 1835 (Tordurchfahrt)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>DF 480 391</b>
Aufnahmejahr	1996
Fotograf	Reinecke, Hans
Beschreibung	Pfarrhof, Straßenansicht

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

