

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09221584
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Heidenau, Stadt
Anschrift	Ringstraße 23; 23b
Gem. * Fl-stck. * Flur	Mügeln * 21/17; 21/28; 416/1
Bauwerksname	Obermühle; Gewürzmühle (ehem.)

Kurzcharakteristik

Ehemaliges Mühlengebäude (Nr. 23b) mit Turbine, Wohnstallhaus (Nr. 23a) und Scheune (Nr. 23) eines ehemaligen Mühlenanwesens; geschlossene Vierseithof der seit dem 16. Jh. urkundlich belegten Mühle unterschiedlicher Bauphasen, letzte Umbauten Mitte des 20. Jh. vorgenommen, bestehend aus mit ehemaligen Mühlengebäude mit zwei Korbbogenportalen, langgestrecktes, massives Wohnstallhaus mit Krüppelwalmdach und Vorbau mit Korbbogenportal, massive Scheune baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung, erhaltene Francisturbine am Mühlgebäude von technikgeschichtlicher Bedeutung

Datierung 1777 (Ölmühle); nachträglich bez. 1743 (Wohnhaus); um 1930 (Wasserturbine); um 1930 (Transmission); bez. 1854 (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer 20 E 1214
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer 20 E 1215
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer DF 463 771
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Ahlers, H.
Beschreibung Scheune (Nr. 23)



Fotonummer DF 463 772
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Ahlers, H.
Beschreibung Scheune (Nr. 23)



Fotonummer DF 463 773
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Ahlers, H.
Beschreibung Scheune (Nr. 23)




Fotonummer DF 463 774
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Ahlers, H.
Beschreibung Ehemaliges Mühlengebäude (Nr. 23b) mit Turbine (Hofansicht)



Fotonummer DF 463 777
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Ahlers, H.
Beschreibung Ehemaliges Mühlengebäude (Nr. 23b) , Portal bez. 1743



Fotonummer DF 463 778
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Ahlers, H.
Beschreibung Türschlusstein Mühlengebäude bez. "HLW 1743"



Fotonummer DF 463 780
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Ahlers, H.
Beschreibung Ehemaliges Mühlengebäude (Nr. 23b): Tafel



Fotonummer DF 463 781
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Ahlers, H.
Beschreibung Ehemaliges Mühlengebäude (Nr. 23b): Tafel



Fotonummer DF 463 782
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Ahlers, H.
Beschreibung Torbogen (abgebrochen)



Fotonummer DF 463 783
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Ahlers, H.
Beschreibung Wohnstallhaus (Nr. 23a)



Fotonummer DF 463 784
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Ahlers, H.
Beschreibung Wohnstallhaus (Nr. 23a)



Fotonummer DF 463 785
Aufnahmejahr 1993
Fotograf Ahlers, H.
Beschreibung Ehemaliges Mühlengebäude im Vordergrund) daran anschließend Torbogen, Wohnstallhaus (links), im Hintergrund Scheune; Torbogen 2018 abgebrochen




Fotonummer F 09221584 B
Aufnahmejahr 2012
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Scheune vermutlich eines ehemaligen Mühlenanwesens



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 09221584 G
2018
Ehrentraut, Jane
Mühlgraben, Überlauf an der Gewürzmühle, um 1930, 1997/98
sanier

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

