

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	09234462
<b>Kreis</b>	Vogtlandkreis
<b>Gemeinde</b>	Muldenhammer
<b>Anschrift</b>	Klingenthaler Straße 29
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Tannenbergstal * 268a; 268b
<b>Bauwerksname</b>	Hammerherrenhaus

### Kurzcharakteristik

Ehemaliges Hammerherrenhaus mit Seitengebäude im Hof; stattlicher Putzbau mit hohem Mansarddach, schönes barockes Portal, ortsgeschichtlich und bauhistorisch bedeutsam

**Datierung** bez. 1718 (Hammerherrenhaus); um 1905 (Pferdestall)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **F 09234462 A**  
**Aufnahmejahr** 1994  
**Fotograf** Straumer, Hartmut  
**Beschreibung** Ehemaliges Herrenhaus mit Pferdestall und Einfriedung



**Fotonummer** **F 09234462 B**  
**Aufnahmejahr** 1994  
**Fotograf** Straumer, Hartmut  
**Beschreibung** Ehemaliges Herrenhaus



**Fotonummer** **F 09234462 C**  
**Aufnahmejahr** 1994  
**Fotograf** Straumer, Hartmut  
**Beschreibung** Ehemaliges Herrenhaus: Hauseingang



**Fotonummer** **F 09234462 D**  
**Aufnahmejahr** 1994  
**Fotograf** Straumer, Hartmut  
**Beschreibung** Ehemaliges Herrenhaus



**Fotonummer** **F 09234462 E**  
**Aufnahmejahr** 1994  
**Fotograf** Straumer, Hartmut  
**Beschreibung** Ehemaliges Herrenhaus



**Fotonummer** **F 09234462 F**  
**Aufnahmejahr** 2013  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Ehemaliges Hammerherrenhaus, Straßenansicht



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09234462 G**  
2013  
Machold, Bärbel  
Ehemaliges Hammerherrenhaus mit Stallgebäude, Ansicht von Norden



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09234462 H**  
2013  
Machold, Bärbel  
Ehemaliges Hammerherrenhaus, Eingangsportal



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09234462 I**  
2013  
Machold, Bärbel  
Ehemaliges Hammerherrenhaus mit Stallgebäude, südliche Seite



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09234462 J**  
2013  
Machold, Bärbel  
Ehemaliges Hammerherrenhaus mit Stallgebäude und Einfriedung, Ansicht in Straßenlage von Südosten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung


**F 09234462 K**  
2013  
Machold, Bärbel  
Ehemaliges Hammerherrenhaus, Detailansicht nördliche Seite



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**CXV/47/30**  
1995  
Straumer, Hartmut  
Ehemaliges Hammerherrenhaus, Eingangsportal, Detail

**Auszug aus der Denkmalkarte**



**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**

