

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	09244603
<b>Kreis</b>	Mittelsachsen
<b>Gemeinde</b>	Frankenberg/Sa., Stadt
<b>Anschrift</b>	An der Zschopau 2; 3; 5; 6; 6b; 7; 8; 10
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Sachsenburg * 10/10; 10/14; 10/19; 10/21; 10/24; 10/25; 10/26; 10/28; 10/33; 10/34; 10/35; 10/36; 10/37; 10/38; 10/40; 29/1
<b>Bauwerksname</b>	Spinnerei Sachsenburg (Sachgesamtheit); C. G. Reichelt; KZ Sachsenburg; Bruno Tautenhahn; VEB Zwirnerei Sachsenburg

### Kurzcharakteristik

**Einzeldenkmale** der Sachgesamtheit Spinnerei Sachsenburg: Produktionsgebäude (An der Zschopau 6, Flurstücke 10/33, 10/34, 10/36, 10/37, 10/38), Schornstein, Wehranlage, Betriebsgraben und Freifluter mit Uferstützmauern und Steindeckwerk, Ballenbrechergebäude (An der Zschopau 6b, Flurstück 10/25), Reste (Sockelgeschoss) der ehem. Fabrikanten- und späteren Kommandantenvilla (An der Zschopau 10, Flurstück 10/28), Wohnhaus (An der Zschopau 2, Flurstück 10/24) mit Arrestzellen des ehemaligen Konzentrationslagers im Erdgeschoss sowie museal präsentierter Wäschemangel, ehem. Beamtenwohnhaus (An der Zschopau 5, Flurstück 10/19), Mietshaus (zuvor Garnlager und Kontorgebäude, An der Zschopau 7, 8, Flurstück 10/38), Pförtnerhaus (An der Zschopau 3, Flurstück 10/36), Torpfeiler (siehe auch Sachgesamtheitsliste – Obj. 09305857, An der Zschopau); landschaftsbildprägendes Ensemble aus umfangreich erhaltenen baulichen und technischen Anlagen aus dem 19. und 20. Jahrhundert, dokumentieren verschiedene Nutzungsperioden in der Geschichte des Industriestandorts, darunter den Betrieb als eine der größten Spinnereien des Chemnitzer Raumes, von ortsgeschichtlicher und überregionaler industriegeschichtlicher Bedeutung, aufgrund der beiden im Kern noch erhaltenen und ablesbaren Ursprungsbauten des Produktionsgebäudes (Spinnmühle in zeittypischer Form sowie Getreidemühle in Form einer »amerikanischen Mühle«) auch von baugeschichtlicher Bedeutung, darüber hinaus wurde der Komplex zwischen 1933 und 1937 als Konzentrationslager ("Schutzhaftlager") Sachsenburg genutzt, damit kommt dem erhaltenen Ensemble als Zeugnis eines der frühen Konzentrationslager während der nationalsozialistischen Diktatur zudem eine herausragende zeitgeschichtliche Bedeutung zu

<b>Datierung</b>	1835-37, Spinnmühle (Spinnerei); 1847, Mahlmühle (Spinnerei); 1927-28, Anbau Schalt- und Trafostation (Spinnerei); 1967, Anbau Gasiererei (Spinnerei); 2. Hälfte 19. Jh. (Schornstein)
<b>Ausweisungsstelle</b>	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>XLI/55/27</b>
Aufnahmejahr	1995
Fotograf	Dannien-Maassen, Hanna
Beschreibung	Fabrikantenvilla



<b>Fotonummer</b>	<b>XLI/55/34</b>
Aufnahmejahr	1995
Fotograf	Dannien-Maassen, Hanna
Beschreibung	Wehranlage und Uferböschung (Unterwasser)



<b>Fotonummer</b>	<b>XLI/55/35</b>
Aufnahmejahr	1995
Fotograf	Dannien-Maassen, Hanna
Beschreibung	Wehranlage und Uferböschung (Oberwasser)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XLI/57/1**  
1995  
Dannien-Maassen, Hanna  
Uferbefestigung, Schloss und Produktionsgebäude



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XLI/55/31**  
1995  
Dannien-Maassen, Hanna  
Pfortnerhaus



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XLII/61/35**  
1995  
Dannien-Maassen, Hanna  
Produktionsgebäude, im Zentrum südlicher Treppenhausvorbau



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XLII/61/36**  
1995  
Dannien-Maassen, Hanna  
Produktionsgebäude, Verbindungsbau über Betriebsgraben,  
rechts inzwischen abgebrochenes Mühlenwohngebäude



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XLII/61/E**  
1995  
Dannien-Maassen, Hanna  
Produktionsgebäude, Hofansicht



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XLII/64/1**  
1995  
Dannien-Maassen, Hanna  
Produktionsgebäude, Hofansicht mit Kesselhaus und  
Schornstein vor dem (Teil-)Abbruch



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XLII/64/2**  
1995  
Dannien-Maassen, Hanna  
Produktionsgebäude, Portal der ehem. Spinnmühle



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XLII/64/3**  
1995  
Dannien-Maassen, Hanna  
Mietshaus (ehem. Ledigenheim) - Abbruch 2021



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XLII/64/4**  
1995  
Dannien-Maassen, Hanna  
Produktionsgebäude, Portal der ehem. Getreidemühle



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**XLII/64/5**  
1995  
Dannien-Maassen, Hanna  
Ehem. herrschaftl. Wohnhaus, später Kommandanturgebäude,  
links daneben die ehem. Ballenbrecherei



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09244269 A**  
2014  
Machold, Bärbel  
Uferböschung am Wehr (Oberwasser), Einlauf des Betriebsgrabens mit Rechenbrücke, dahinter Produktionsgebäude



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09244269 C**  
2014  
Machold, Bärbel  
Wehranlage (Oberwasser)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09244269 D**  
2014  
Machold, Bärbel  
Wehranlage, Blick von Unterwasser



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09244603 A**  
2014  
Machold, Bärbel  
Produktionsgebäude, südöstliche Ansicht sowie Rechenbrücke über den Betriebsgraben, davor Mühlengebäuden und Pförtnerhaus



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09244603 B**  
2014  
Machold, Bärbel  
Produktionsgebäude, südwestlicher Flügel mit Gasiererei-Anbau



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09244603 C**  
2014  
Machold, Bärbel  
Produktionsgebäude, Fassadendetail des südlichen Treppenhausvorbaus



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09244603 D**  
2014  
Machold, Bärbel  
Produktionsgebäude, südwestliche Giebelseite sowie Auslauf des Freifluters



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09244603 E**  
2014  
Machold, Bärbel  
Produktionsgebäude, hofseitige/nordwestliche Ansicht mit eingekürztem Schornstein



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09244603 F**  
2014  
Machold, Bärbel  
Produktionsgebäude, Teilansicht nordwestliche Langseite



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09244603 G**  
2014  
Machold, Bärbel  
Produktionsgebäude, Teilansicht nordwestliche Langseite mit Staubturm, Schalt- und Trafostation sowie Turbinenhaus über dem Betriebsgraben (Untergraben)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09244603 H**  
2014  
Machold, Bärbel  
Blick von der Werksbrücke über den Betriebsgraben auf Schornstein und Fabrikhof, im Hintergrund ein Mietshaus (ehem. Kontorgebäude)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09244268**  
2014  
Machold, Bärbel  
Pförtnerhaus mit Torpfeilern, Ansicht von Nordwesten



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09244603 I**  
2014  
Machold, Bärbel  
Produktionsgebäude, Teilansicht mit Schornstein, Turbinenhaus sowie Schalt- und Trafostation, davor Werksbrücke über den Betriebsgraben



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09244603 J**  
2014  
Machold, Bärbel  
Ehem. herrschaftl. Wohnhaus, später Kommandanturgebäude (mit Arrestzellen im Inneren)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09244603 L**  
2014  
Machold, Bärbel  
Ehem. Beamtenwohnhaus



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09244603 M**  
2014  
Machold, Bärbel  
Ehem. Beamtenwohnhaus



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09244603 N**  
2014  
Machold, Bärbel  
Villa, südwestliche Seite



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09244603 O**  
2014  
Machold, Bärbel  
Villa, nordwestliche Seite



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09244603 P**  
2014  
Machold, Bärbel  
Villa, nordöstliche Seite



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09244603 Q**  
2014  
Machold, Bärbel  
Villa, südöstliche Seite



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09244603 R**  
2014  
Machold, Bärbel  
Mietshaus (ehem. Kontorgebäude), nordöstliche Traufseite mit Torbogen zum Produktionsgebäude



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09244603 S**  
2014  
Machold, Bärbel  
Mietshaus (ehem. Kontorgebäude), südöstliche Giebelseite mit Torbogen zum Produktionsgebäude



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09244603 T**  
2014  
Machold, Bärbel  
Mietshaus (ehem. Kontorgebäude), südwestliche Traufseite und nordwestliche Giebelseite mit Werkstattanbau (Tischlerei)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung


**F 09244603 U**  
2014  
Machold, Bärbel  
Mietshaus (ehem. Ledigenheim), nördliche Traufseite - Abbruch 2021



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09244268 A**  
2014  
Machold, Bärbel  
Pförtnerhaus mit Torpfeilern der Hofeinfahrt, dahinter das Mühlenanwesen

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

