

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	09250828
Kreis	Bautzen
Gemeinde	Bautzen, Stadt
Anschrift	Seidauer Straße 2; 4
Gem. * Fl-stck. * Flur	Seidau; Bautzen * 105/2; 105/1; 106; 418/1; 418/2
Bauwerksname	Hammermühle; Eisenhammer

Kurzcharakteristik

Mühlenensemble mit Mietshaus in Ecklage, Müllerwohnhaus, Nebengebäude (Torhaus), rückwärtigem Mühlentrakt über L-förmigem Grundriss, Lagergebäude im Hof und Hopfplasterung, dazu mühlentechnische Einrichtung und wassertechnische Anlage einschließlich des zugehörigen Überfallwehrs; im Mühlengebäude drei Wandbilder, Stadtansichten um 1850-1880 darstellend (bis 1888 Eisenhammer, danach Mühle), Mühlentechnik vollständig vorhanden, baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und technikgeschichtlich von Bedeutung


Datierung um 1850 (Wohnhaus des Eisenhammers); bez. 1897 (Mühlengebäude); bez. 1905 (Lagerhaus); bez. 1898 (Mietshaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer XXV/28/72
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

