

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	09295587
<b>Kreis</b>	Leipzig, Stadt
<b>Gemeinde</b>	Leipzig, Stadt
<b>Anschrift</b>	Mozartstraße 21a
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Leipzig * 2569/h
<b>Bauwerksname</b>	Villa Johlige

### Kurzcharakteristik

Erdgeschoss und Keller einer kriegsbeschädigten Villa, mit Pforte der Einfriedung, Villengarten und Garagenhaus; Putzfassade mit Sandsteinelementen, mit Anklängen an den Reform- und Heimatstil, Architekt: Arthur Johlige, für sich erbaut, interessantes Garagengebäude, baugeschichtlich von Bedeutung

### Denkmaltext

Wiederaufgebautes Erdgeschoß einer teilzerstörten Villa, die der Architekt Arthur Johlige 1903 für sich erbaut hat, mit Anklängen an Heimatstil im seitlichen Turmanbau und reliefiertem Sandsteingewände, daneben "Autohäuschen" von 1916

**Datierung** 1902-1903 (Villa); 1916 (Garage)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** **F 09295587 A**  
**Aufnahmejahr** 2013  
**Fotograf** Nitzsche, Mathis  
**Beschreibung** Erdgeschoss und Keller einer kriegsbeschädigten Villa, mit Resten der Einfriedung, Garten und Garagenhaus



**Fotonummer** **F 09295587 B**  
**Aufnahmejahr** 2013  
**Fotograf** Nitzsche, Mathis  
**Beschreibung** Erdgeschoss und Keller einer kriegsbeschädigten Villa



**Fotonummer** **F 09295587 C**  
**Aufnahmejahr** 2013  
**Fotograf** Nitzsche, Mathis  
**Beschreibung** Garten und Garagenhaus



**Fotonummer** **F 09295587 D**  
**Aufnahmejahr** 2013  
**Fotograf** Keller, Michael  
**Beschreibung** Pforte der Einfriedung



**Fotonummer** **F 09295587 E**  
**Aufnahmejahr** 2013  
**Fotograf** Keller, Michael  
**Beschreibung** Pflasterung und Einfassung der Einfahrt



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09295587 F**  
2013  
Keller, Michael  
Platz an der Villa mit Steinschale (Brunnen?)



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09295587 G**  
2013  
Keller, Michael  
Ansicht des Gartens an der Ecke  
Schwägerichenstraße/Mozartstraße



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09295587 H**  
2015  
Keller, Michael  
Pfosten der historischen Einfriedung an der südöstlichen  
Grundstücksecke



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09295587 I**  
2015  
Keller, Michael  
Blick über den südlichen Gartenbereich



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09295587 J**  
2018  
Nitzsche, Mathis  
Erdgeschoss und Keller einer kriegsbeschädigten Villa



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09295587 K**  
2018  
Nitzsche, Mathis  
Erdgeschoss und Keller einer kriegsbeschädigten Villa



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09295587 L**  
2018  
Nitzsche, Mathis  
Erdgeschoss und Keller einer kriegsbeschädigten Villa



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09295587 M**  
2018  
Nitzsche, Mathis  
Erdgeschoss und Keller einer kriegsbeschädigten Villa



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09295587 N**  
2018  
Nitzsche, Mathis  
Garagenhaus einer Villa



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 09295587 O**  
2018  
Nitzsche, Mathis  
Garagenhaus einer Villa

**Auszug aus der Denkmalkarte**



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

