Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08961089
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Lichtenau
Anschrift	- -
Gem. * Fl-stck. * Flur	Krumbach * 20/18
Bauwerksname	Tiefer Bald-Glück-Stolln

Kurzcharakteristik


Mundloch Tiefer Bald-Glück-Stolln; gemauertes Mundloch des wirtschaftlich unbedeutenden Stollns, Nahe der Clausmühle, bergbaugeschichtlich von Bedeutung

Datierung	1. Hälfte 19. Jh. (Mundloch)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXII/65/5**
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Stabenow, Jörg
Beschreibung	Mundloch Tiefer Bald-Glück-Stolln

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.