Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08964969
Kreis	Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Gemeinde	Dorfhain
Anschrift	- -
Gem. * Fl-stck. * Flur	Dorfhain * 134
Bauwerksname	Gottes Neue Hilfe Stolln

Kurzcharakteristik

Mundloch und Halde; Mundloch der Grube Gottes Neue Hilfe Stolln der letzten Bergbauperiode an der Weißeritz, Wasserhaltungsstolln, bergbaugeschichtlich von Bedeutung

Datierung	1861-1862 (Mundloch)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.