Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 09291746

Kreis Leipzig, Stadt

Gemeinde Leipzig, Stadt

Anschrift Waldstraße 15; 15a

Gem. * Fl-stck. * Flur Leipzig * 2100e; 2944/1

Bauwerksname Villa Georgi; Aromafabrik Curt Georgi (ehem.)

Kurzcharakteristik

Fabrikantenvilla (Nr. 15) mit Einfriedung und Vorgarten sowie Werkstattgebäude (Nr. 15a) in rückwärtiger Lage, ehemals Gustav-Adolf-Straße 56; repräsentative historistische Putzfassade, Umbau eines ehemaligen Lagerhauses zur Villa, möglicherweise auch Kontorgebäude der Firma, benannt nach dem Fabrikanten Curt Robert Georgi, Inhaber einer Dampffabrik für ätherische Öle und Essenzen, baugeschichtlich, ortsgeschichtlich und städtebaulich von Bedeutung

Datierung 1866 (Fabrikantenvilla); 1912 (Lagerhaus); 1878 (Einfriedung)


Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **XXXII/75/33**
Aufnahmejahr 1992
Fotograf
Beschreibung Fabrikantenvilla mit Einfriedung und Vorgarten



Fotonummer **F 09291746 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Nitzsche, Mathis
Beschreibung Fabrikantenvilla



Fotonummer **F 09291746 B**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Fabrikantenvilla mit Einfriedung und Vorgarten sowie Werkstattgebäude (Nr. 15a) in rückwärtiger Lage, ehemals Gustav-Adolf-Straße 56; Waldstraße 15, Bauakte Bd. I Bl. 9, Einfriedung 1878



Fotonummer **F 09291746 C**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Fabrikantenvilla mit Einfriedung und Vorgarten sowie Werkstattgebäude (Nr. 15a) in rückwärtiger Lage, ehemals Gustav-Adolf-Straße 56; Waldstraße 15, Bauakte Bd. I Bl. 115, Einfriedung 1938



Fotonummer **F 09291746 D**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Fabrikantenvilla mit Einfriedung und Vorgarten sowie Werkstattgebäude (Nr. 15a) in rückwärtiger Lage, ehemals Gustav-Adolf-Straße 56; Waldstraße 15, Bauakte Bd. I Bl. 15, Plan 1866 genehmigt für Hofgebäude



Fotonummer **F 09291746 E**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Fabrikantenvilla mit Einfriedung und Vorgarten sowie Werkstattgebäude (Nr. 15a) in rückwärtiger Lage, ehemals Gustav-Adolf-Straße 56; Waldstraße 15, Bauakte Bd. I Bl. 30, Umbau 1888_1889, Otto Steib




Fotonummer **F 09291746 F**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Fabrikantenvilla mit Einfriedung und Vorgarten sowie Werkstattgebäude (Nr. 15a) in rückwärtiger Lage, ehemals Gustav-Adolf-Straße 56; Waldstraße 15, Bauakte Bd. I Bl. 30, Umbau 1888_1889, Otto Steib




Fotonummer **F 09291746 G**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Fabrikantenvilla mit Einfriedung und Vorgarten sowie Werkstattgebäude (Nr. 15a) in rückwärtiger Lage, ehemals Gustav-Adolf-Straße 56; Waldstraße 15, Bauakte Bd. I Bl. 30, Umbau 1888_1889, Otto Steib



Fotonummer **F 09291746 H**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Fabrikantenvilla mit Einfriedung und Vorgarten sowie Werkstattgebäude (Nr. 15a) in rückwärtiger Lage, ehemals Gustav-Adolf-Straße 56; Waldstraße 15, Bauakte Bd. I Bl. 30, Umbau 1888_1889, Otto Steib



Fotonummer **F 09291746 I**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Fabrikantenvilla mit Einfriedung und Vorgarten sowie Werkstattgebäude (Nr. 15a) in rückwärtiger Lage, ehemals Gustav-Adolf-Straße 56; Waldstraße 15, Bauakte Bd. I Bl. 30, Umbau 1888_1889, Otto Steib




Fotonummer **F 09291746 J**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Fabrikantenvilla mit Einfriedung und Vorgarten sowie Werkstattgebäude (Nr. 15a) in rückwärtiger Lage, ehemals Gustav-Adolf-Straße 56; Waldstraße 15, Bauakte Bd. I Bl. 30, Umbau 1888_1889, Otto Steib, Dachgeschoss vor dem Umbau



Fotonummer **F 09291746 K**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Fabrikantenvilla mit Einfriedung und Vorgarten sowie Werkstattgebäude (Nr. 15a) in rückwärtiger Lage, ehemals Gustav-Adolf-Straße 56; Waldstraße 15, Bauakte Bd. I Bl. 30, Umbau 1888_1889, Otto Steib, neues Dachgeschoss




Fotonummer **F 09291746 L**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Fabrikantenvilla mit Einfriedung und Vorgarten sowie Werkstattgebäude (Nr. 15a) in rückwärtiger Lage, ehemals Gustav-Adolf-Straße 56; Waldstraße 15, Bauakte Bd. I Bl. 30, Umbau 1888_1889, Otto Steib, Schnitt nach dem Umbau




Fotonummer **F 09291746 M**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Fabrikantenvilla mit Einfriedung und Vorgarten sowie Werkstattgebäude (Nr. 15a) in rückwärtiger Lage, ehemals Gustav-Adolf-Straße 56; Waldstraße 15, Bauakte Bd. I Bl. 30, Umbau 1888_1889, Otto Steib, Schnitt vor dem Umbau



Fotonummer **F 09291746 N**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Fabrikantenvilla mit Einfriedung und Vorgarten sowie Werkstattgebäude (Nr. 15a) in rückwärtiger Lage, ehemals Gustav-Adolf-Straße 56; Waldstraße 15, Bauakte Bd. I Bl. 37, Fabrikumbau 1897




Fotonummer **F 09291746 O**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Fabrikantenvilla mit Einfriedung und Vorgarten sowie Werkstattgebäude (Nr. 15a) in rückwärtiger Lage, ehemals Gustav-Adolf-Straße 56; Waldstraße 15, Bauakte Bd. I Bl. 38, Fabrikumbau 1897



Fotonummer **F 09291746 P**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Fabrikantenvilla mit Einfriedung und Vorgarten sowie Werkstattgebäude (Nr. 15a) in rückwärtiger Lage, ehemals Gustav-Adolf-Straße 56; Waldstraße 15, Bauakte Bd. I Bl. 38, Fabrikumbau 1897



Fotonummer **F 09291746 Q**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Fabrikantenvilla mit Einfriedung und Vorgarten sowie Werkstattgebäude (Nr. 15a) in rückwärtiger Lage, ehemals Gustav-Adolf-Straße 56; Waldstraße 15, Bauakte Bd. I Bl. 5, Fassade 1864



Fotonummer **F 09291746 R**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Fabrikantenvilla mit Einfriedung und Vorgarten sowie Werkstattgebäude (Nr. 15a) in rückwärtiger Lage, ehemals Gustav-Adolf-Straße 56; Waldstraße 15, Bauakte Bd. I Bl. 6, Grundriss 1864



Fotonummer **F 09291746 S**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Fabrikantenvilla mit Einfriedung und Vorgarten sowie Werkstattgebäude (Nr. 15a) in rückwärtiger Lage, ehemals Gustav-Adolf-Straße 56; Waldstraße 15, Bauakte Bd. I Bl. 6, Grundriss 1864



Fotonummer **F 09291746 T**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Fabrikantenvilla mit Einfriedung und Vorgarten sowie Werkstattgebäude (Nr. 15a) in rückwärtiger Lage, ehemals Gustav-Adolf-Straße 56; Waldstraße 15, Bauakte Bd. I Bl. 6, Grundriss 1864




Fotonummer **F 09291746 U**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Fabrikantenvilla mit Einfriedung und Vorgarten sowie Werkstattgebäude (Nr. 15a) in rückwärtiger Lage, ehemals Gustav-Adolf-Straße 56; Waldstraße 15, Bauakte Bd. I Bl. 4, Arealplan 1864



Fotonummer **F 09291746 V**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Noack, Thomas
Beschreibung Fabrikantenvilla mit Einfriedung und Vorgarten sowie Werkstattgebäude (Nr. 15a) in rückwärtiger Lage, ehemals Gustav-Adolf-Straße 56; Waldstraße 15, Bauakte Bd. I Bl. 4, Flurstücksplan 1864

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.