

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08961089
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Lichtenau
Anschrift --
Gem. * Fl-stck. * Flur Krumbach * 20/18
Bauwerksname Tiefer Bald-Glück-Stolln

Kurzcharakteristik

Mundloch Tiefer Bald-Glück-Stolln; gemauertes Mundloch des wirtschaftlich unbedeutenden Stollns, Nahe der Clausmühle, bergbaugeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Mundloch)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen

Auszug aus der Denkmalkarte

