

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08961089
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Lichtenau
Anschrift - -
Gem. * Fl-stck. * Flur Krumbach * 20/18
Bauwerksname Tiefer Bald-Glück-Stolln

Kurzcharakteristik

Mundloch Tiefer Bald-Glück-Stolln; gemauertes Mundloch des wirtschaftlich unbedeutenden Stollns, Nahe der Clausmühle, bergbaugeschichtlich von Bedeutung


Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Mundloch)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	LXII/65/5
Aufnahmejahr	1998
Fotograf	Stabenow, Jörg
Beschreibung	Mundloch Tiefer Bald-Glück-Stolln

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

