

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Obj.-Dok.-Nr.</b>          | 08955015                 |
| <b>Kreis</b>                  | Mittelsachsen            |
| <b>Gemeinde</b>               | Rochlitz, Stadt          |
| <b>Anschrift</b>              | Noßwitzer Hauptstraße 26 |
| <b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b> | Noßwitz * 59/2           |

### Kurzcharakteristik

Südwestliches Seitengebäude (mit Oberlaube), nordöstliches Seitengebäude (eingeschossig mit Durchfahrt) sowie Scheune eines Bauernhofes; regionaltypische ländliche Wirtschaftsgebäude von großer baugeschichtlicher und heimatgeschichtlicher Bedeutung

### Denkmaltext

Die drei Wirtschaftsgebäude der Hofanlage stellen aufgrund ihres Alters und ihrer Ausprägung einen bemerkenswerten Denkmalbestand dar. Das derzeit nachweislich älteste Gebäude des Hofes ist die Scheune, die - merkwürdig schräg und zurückgesetzt angeordnet - auf der Südostseite des Hofes steht. Dendrochronologisch konnte der Bau 1699 datiert werden. Wahrscheinlich zeitgleich oder nur wenig später wurde das westlich der Scheune stehende Seitengebäude errichtet. Die Besonderheit des Fachwerkbaus ist die auch auf den Giebelseiten umlaufende Oberlaube mit ihren balusterartigen Stützen. Im massivem Erdgeschoss befinden sich Ställe. Türen und Fenster haben Werksteinrahmungen in Porphyrtuff. Das nordöstliche, den Hof straßenseitig abschließende Seitengebäude entstand laut Datierung im Türgewände des Kellerabgangs am Giebel 1750. An dem ebenfalls im Kern als Fachbau errichteten Gebäude hat es augenscheinlich einige Veränderungen gegeben.

Die Wirtschaftsgebäude der Hofanlage Noßwitzer Hauptstraße 26 verkörpern einen wichtigen Dokumentations- und Zeugniswert für die ländliche Bauweise in der Region. Sie veranschaulichen das bäuerliche Leben in der Vergangenheit, insbesondere den Bereich der bäuerlichen Wirtschaft. Hieraus ergibt sich die bau- und heimatgeschichtliche Bedeutung der Objekte.

LfD/2020

**Datierung** um 1750 (Seitengebäude); 1699 Dendro (Scheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




**Fotonummer** **F 08955015 E**  
**Aufnahmejahr** 2018  
**Fotograf** Trajkovits, Thomas  
**Beschreibung** Südwestliches Seitengebäude (mit Oberlaube), nordöstliches Seitengebäude (eingeschossig mit Durchfahrt)



**Fotonummer** **F 08955015 F**  
**Aufnahmejahr** 2018  
**Fotograf** Trajkovits, Thomas  
**Beschreibung** Südwestliches Seitengebäude (mit Oberlaube), nordöstliches Seitengebäude (eingeschossig mit Durchfahrt)

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

