Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08955015

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Rochlitz, Stadt

Anschrift Noßwitzer Hauptstraße 26

Gem. * Fl-stck. * Flur Noßwitz * 59/2

Kurzcharakteristik

Südwestliches Seitengebäude (mit Oberlaube), nordöstliches Seitengebäude (eingeschossig mit Durchfahrt) sowie Scheune eines Bauernhofes; regionaltypische ländliche Wirtschaftsgebäude von großer baugeschichtlicher und heimatgeschichtlicher Bedeutung

Denkmaltext

Die drei Wirtschaftsgebäude der Hofanlage stellen aufgrund ihres Alters und ihrer Ausprägung einen bemerkenswerten Denkmalbestand dar. Das derzeit nachweislich älteste Gebäude des Hofes ist die Scheune, die - merkwürdig schräg und zurückgesetzt angeordnet - auf der Südostseite des Hofes steht. Dendrochronologisch konnte der Bau 1699 datiert werden. Wahrscheinlich zeitgleich oder nur wenig später wurde das westlich der Scheune stehende Seitengebäude errichtet. Die Besonderheit des Fachwerkbaus ist die auch auf den Giebelseiten umlaufende Oberlaube mit ihren balusterartigen Stützen. Im massivem Erdgeschoss befinden sich Ställe. Türen und Fenster haben Werksteinrahmungen in Porphyrtuff. Das nordöstliche, den Hof straßenseitig abschließende Seitengebäude entstand laut Datierung im Türgewände des Kellerabgangs am Giebel 1750. An dem ebenfalls im Kern als Fachbau errichteten Gebäude hat es augenscheinlich einige Veränderungen gegeben.

Die Wirtschaftsgebäude der Hofanlage Noßwitzer Hauptstraße 26 verkörpern einen wichtigen Dokumentations- und Zeugniswert für die ländliche Bauweise in der Region. Sie veranschaulichen das bäuerliche Leben in der Vergangenheit, insbesondere den Bereich der bäuerlichen Wirtschaft. Hieraus ergibt sich die bau- und heimatgeschichtliche Bedeutung der Objekte.

LfD/2020

Datierung um 1750 (Seitengebäude); 1699 Dendro (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




Fotonummer	**F 08955015 E**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Südwestliches Seitengebäude (mit Oberlaube), nordöstliches Seitengebäude (eingeschossig mit Durchfahrt)



Fotonummer	**F 08955015 F**
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Südwestliches Seitengebäude (mit Oberlaube), nordöstliches Seitengebäude (eingeschossig mit Durchfahrt)

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.