

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08955019  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Rochlitz, Stadt  
**Anschrift** Wiesengrund 1  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Wittgendorf \* 26/1

### Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude, Torhaus und Scheune sowie Einfriedung eines Vierseithofes; stattliche, geschlossen erhaltene Hofanlage mit durchgehend Massivbauten, für die Region wichtiges Beispiel ländlicher Bauweise des 19. Jahrhunderts, bemerkenswerte Scheune mit schlitzförmigen Fensteröffnungen, von baugeschichtlicher und heimatgeschichtlicher Bedeutung


**Datierung** bez. 1831 (Wohnstallhaus); bez. 1847 (Torhaus); 2. Hälfte 19. Jh. (Scheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



<b>Fotonummer</b>	<b>F 08955019 A</b>
Aufnahmejahr	2018
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Wohnstallhaus und südliches Seitengebäude eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

