Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08955023

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Rochlitz, Stadt

Anschrift Breitenborner Straße 12

Gem. * Fl-stck. * Flur Breitenborn * 30/2

Bauwerksname Pfarrhof

Kurzcharakteristik

Pfarrhaus, Nebengebäude und Scheune eines Pfarrhofs; Pfarrhaus Putzbau mit Porphyrtuffgliederungen, Nebengebäude und Scheune Fachwerkbauten, Scheune mit sehr alter Konstruktion, ortsgeschichtliche, sozialgeschichtliche und baugeschichtliche Bedeutung

Denkmaltext

Der Pfarrhof von Breitenborn liegt – wie in der sächsischen Kulturlandschaft häufig anzutreffen – in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kirchhof. Beide Anlagen – Kirchhof mit Kirche und Pfarrhof – gehören zu den prägenden Strukturelementen in der historischen Ortslage des ehem. Angerdorfes. Heute vertritt der Pfarrhof die Form eines Dreiseithofes, ursprünglich war wahrscheinlich noch ein viertes Gebäude auf der Südseite vorhanden. Sein Baubestand entstammt sehr unterschiedlichen Zeiten. Das Pfarrhaus auf der Nordseite ist das jüngste Gebäude, es wurde 1893-95 errichtet. Der massive zweigeschossige Putzbau mit Satteldach zeigt eine insgesamt schlichte Gestaltung, geprägt von den Gliederungselementen in Porphyrtuff, die stilistisch noch dem von Klassizismus und Renaissance beeinflussten Historismus zuneigen. An der symmetrischen Hauptfront wird die Mitte durch eine Vorlage mit Dreieckgiebel betont, die auch den Haupteingang aufnimmt. Historische Abbildungen lassen noch wenige zusätzliche Schmuckformen, so ein die Traufe absetzendes Putzprofil, erkennen. Das Sohlbankgesims des Obergeschosses war vermutlich wie die Gewände der Fassadenöffnungen in Porphyrtuff gearbeitet. Vom Stilempfinden der Entstehungszeit zeugt insbesondere die mit handwerklicher Güte hergestellte, zweiflüglige Kassettentür des Hauseingangs. Auch im Gebäudeinneren sind noch bauzeitliche Ausstattungselemente erhalten, dazu zählen Fliesen im Hausflur und Türen. Mit ihren Jugendstilanklängen ist die Windfangabtrennung eine etwas jüngere Zutat. Der durchgehende Gemeinderaum im Westteil des Erdgeschosses entstand 1959, so durch einen datierten Konsolstein belegt. Die auf der Westseite stehend Scheune ist aufgrund ihres Alters (1588 dendrochronologisch datiert) und ihrer Fachwerkkonstruktion von großer Bedeutung. Das Seitengebäude (nach Sachsens Kirchengalerie 1843 wohl die Pächterwohnung) ist ebenfalls ein Fachwerkbau, in der heutigen Form um 1800 entstanden.
Mit seinem Baubestand dokumentiert der Pfarrhof von Breitenborn exemplarisch die charakteristischen Funktionszusammenhänge und die bauliche Entwicklung einer solchen Anlage in der Vergangenheit. In dem anschaulichen und vollständig nachvollziehbaren Beziehungsgefüge des ländlichen Pfarrhofes spiegeln sich die Lebensumstände eines Landpfarrers wider, der nicht nur eine angemessene Wohnung beanspruchen durfte, sondern auch Wirtschaftsgebäude zu seinem Lebensunterhalt benötigte. Aus der Lage und der baulichen Ausprägung des Pfarrhofs lassen sich auch Rückschlüsse zu den Aufgaben und der damit verbundenen sozialen Stellung des Pfarrers in der Dorfgemeinschaft ziehen. Damit verkörpert der Pfarrhof einen orts- und sozialgeschichtlichen Aussagewert. Unter typologischen Aspekten erlangen die Bauten zudem baugeschichtliche Bedeutung.
LfDSN/2025

Datierung 1893-1895 (Pfarrhaus); bez. 1618 (Wohnstallhaus); 1588 Dendro (Pfarrscheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**XXXIX/32/13**
Aufnahmejahr	1995
Fotograf	Koch, Ditte
Beschreibung	Scheune des ehemaligen Pfarrhofs



Fotonummer **LIII/61/2**
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Matthes, Michael
Beschreibung Scheune (ehemaliger Pfarrhof)



Fotonummer **LIII/61/1**
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Matthes, Michael
Beschreibung Wohnstallhaus (ehemaliger Pfarrhof)



Fotonummer **F 08955023 A**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Scheune eines Pfarrhofs



Fotonummer **F 08955023 B**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Scheune eines Pfarrhofs



Fotonummer **F 08955023 C**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Nebengebäude eines Pfarrhofs



Fotonummer **F 08955023 D**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Nebengebäude eines Pfarrhofs



Fotonummer **F 08955023 E**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Nebengebäude eines Pfarrhofs, Ansicht von Kirchhof



Fotonummer **F 08955023 F**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Pfarrhaus



Fotonummer **F 08955023 G**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Gesamtansicht des Pfarrhofs




Fotonummer **F 08955023 H**
Aufnahmejahr 2024
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Pfarrhaus



Fotonummer	**F 08955023 L**
Aufnahmejahr	2024
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Pfarrhaus, Portal

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.