Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08955057

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Rochlitz, Stadt

Anschrift Am Ring 4

Gem. * Fl-stck. * Flur Penna * 6

Kurzcharakteristik

Scheune und Seitengebäude eines Vierseithofes; regionaltypische ländliche Wirtschaftsgebäude in Fachwerkbauweise, heimatgeschichtliche Bedeutung

Datierung um 1850 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 08955057 A**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Scheune eines Vierseithofes, Rückfront



Fotonummer **F 08955057 B**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude eines Vierseithofes, Außenansicht




Fotonummer **F 08955057 C**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Scheune eines Vierseithofes



Fotonummer **F 08955057 D**
Aufnahmejahr 2018
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Seitengebäude eines Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.