

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08955114
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Wechselburg
Anschrift Mutzscheroda 5
Gem. * Fl-stck. * Flur Mutzscheroda * 10

Kurzcharakteristik

Östliches Wohnstallhaus, westliches Seitengebäude (mit Oberlaube) und nördliche Durchfahrtsscheune eines Dreiseithofes; sehr schöner, authentischer Fachwerk-Bauernhof, baugeschichtlich, wirtschaftsgeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

Datierung um 1770 (Wohnstallhaus); um 1770 (Seitengebäude); Mitte 19. Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LIII/64/28
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LIII/64/29
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LIII/64/30
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 08955114 A
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Wohnstallhaus, Durchfahrtsscheune und Seitengebäude eines Dreiseithofes, Ansicht von Nordwesten



Fotonummer F 08955114 B
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Straßengiebel und nördliche Längsseite des Wohnstallhauses eines Dreiseithofes



Fotonummer F 08955114 C
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Durchfahrtsscheune eines Dreiseithofes



Fotonummer F 08955114 D
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Durchfahrtsscheune mit sich anschließendem Seitengebäude eines Dreiseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

