Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08955183

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Lunzenau, Stadt

Anschrift Bauernseite 1; 3

Gem. * Fl-stck. * Flur Göritzhain * 19c; 20/4

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Scheune und Speicher (gegenüberliegend) eines ehemaligen Vierseithofes; Wohnstallhaus stattlicher, regionaltypischer Fachwerkbau, Scheune ebenfalls mit Fachwerkteilen, Speicher verputztes Bruchsteinmauerwerk, Zeugnisse der historischen Bebauung von Göritzhain, baugeschichtliche und heimatgeschichtliche Bedeutung

Datierung bez. 1795 (Wohnstallhaus); 2. Hälfte 19. Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LIII/72/24**
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Lukas, Viktoria
Beschreibung Wohnstallhaus und zwei Nebengebäude eines ehemaligen Vierseithofes



Fotonummer **LIII/72/25**
Aufnahmejahr 1997
Fotograf Lukas, Viktoria
Beschreibung Nebengebäude eines ehemaligen Dreiseithofes



Fotonummer **F 08955183 A**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Wohnstallhaus eines ehemaligen Vierseithofes



Fotonummer **F 08955183 B**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Wohnstallhaus eines ehemaligen Vierseithofes



Fotonummer **F 08955183 C**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Scheune eines ehemaligen Vierseithofes



Fotonummer **F 08955183 D**
Aufnahmejahr 2019
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Speichergebäude eines ehemaligen Vierseithofes



Fotonummer	**F 08955183 E**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Speichergebäude eines ehemaligen Vierseithofes



Fotonummer	**F 08955183 F**
Aufnahmejahr	2019
Fotograf	Trajkovits, Thomas
Beschreibung	Wohnstallhaus eines ehemaligen Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.