Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08955301

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Königsfeld

Anschrift Schulstraße 7; 9

Gem. * Fl-stck. * Flur Königsfeld * 9/3; 9/4

Bauwerksname Pfarrhof

Kurzcharakteristik

Südliches Pfarrhaus (Nr. 7) und zwei Seitengebäude (Nr. 9) eines ehemaligen Pfarrhofs sowie Pfarrgarten; Pfarrhaus stattlicher Putzbau mit Krüppelwalmdach, Seitengebäude mit Fachwerkobergeschoss, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1850 (Pfarrhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LVIII/9/4**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LVIII/9/3**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LVIII/9/2**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LVIII/9/1**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 08955301 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Südliches Pfarrhaus (Nr. 7) und östliches Seitengebäude (Nr. 9) eines ehemaligen Pfarrhofs sowie Pfarrgarten



Fotonummer **F 08955301 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Pfarrhaus, Teilansicht südliche Längsseite




Fotonummer	**F 08955301 C**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Pfarrhaus, Ostgiebel und Längsseite zum Hof



Fotonummer	**F 08955301 D**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Längsseite zum Hof des westlichen Seitengebäudes



Fotonummer	**F 08955301 E**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Längsseite zum Hof des östlichen Seitengebäudes (Nr. 9)



Fotonummer	**F 08955301 F**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Längsseite zum garten mit Backofenanbau des östlichen Seitengebäudes (Nr. 9)



Fotonummer	**F 08955301 G**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Seitengebäude, Detailansicht Backofenanbau

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.