Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08955309
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Königsfeld
Anschrift	Hauptstraße 3
Gem. * Fl-stck. * Flur	Stollsdorf * 19

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune eines Dreiseithofes; Wohnstallhaus und Seitengebäude massiv, Scheune in Fachwerkbauweise, stattliche Hofanlage, baugeschichtlich, wirtschaftsgeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

Datierung	Türsturz bez. 1896 (Wohnstallhaus); 2. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude); 2. Hälfte 19. Jh. (Scheune)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LVIII/9/26**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**LVIII/9/27**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**LVIII/9/28**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**F 08955309 A**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune eines Dreiseithofes, Gesamtansicht



Fotonummer	**F 08955309 B**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Dreiseithof: Seitengebäude und Scheune, Ansicht vom Reitweg



Fotonummer	**F 08955309 C**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Dreiseithof: Seitengebäude (links) und Scheune



Fotonummer	**F 08955309 D**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Dreiseithof: Hofseite der Scheune



Fotonummer	**F 08955309 E**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Dreiseithof: Hofseite des Seitengebäudes




Fotonummer	**F 08955309 F**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Dreiseithof: Hofseite des Wohnstallhauses



Fotonummer	**F 08955309 G**
Aufnahmejahr	2013
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Dreiseithof: nördliche Längsseite des Wohnstallhauses

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.