

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08955309
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Königsfeld
Anschrift Hauptstraße 3
Gem. * Fl-stck. * Flur Stollsdorf * 19

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune eines Dreiseithofes; Wohnstallhaus und Seitengebäude massiv, Scheune in Fachwerkbauweise, stattliche Hofanlage, baugeschichtlich, wirtschaftsgeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

Datierung Türsturz bez. 1896 (Wohnstallhaus); 2. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude); 2. Hälfte 19. Jh. (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LVIII/9/26
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer LVIII/9/27
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer LVIII/9/28
 Aufnahmejahr
 Fotograf
 Beschreibung



Fotonummer F 08955309 A
 Aufnahmejahr 2013
 Fotograf Machold, Bärbel
 Beschreibung Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune eines Dreiseithofes, Gesamtansicht



Fotonummer F 08955309 B
 Aufnahmejahr 2013
 Fotograf Machold, Bärbel
 Beschreibung Dreiseithof: Seitengebäude und Scheune, Ansicht vom Reitweg



Fotonummer F 08955309 C
 Aufnahmejahr 2013
 Fotograf Machold, Bärbel
 Beschreibung Dreiseithof: Seitengebäude (links) und Scheune



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08955309 D
2013
Machold, Bärbel
Dreiseithof: Hofseite der Scheune



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08955309 E
2013
Machold, Bärbel
Dreiseithof: Hofseite des Seitengebäudes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08955309 F
2013
Machold, Bärbel
Dreiseithof: Hofseite des Wohnstallhauses



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08955309 G
2013
Machold, Bärbel
Dreiseithof: nördliche Längsseite des Wohnstallhauses

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

