

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08955314
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Königsfeld
Anschrift Dorfstraße 10
Gem. * Fl-stck. * Flur Köttwitzsch * 7a

Kurzcharakteristik

Östliches Wohnhaus, südliches und westliches Seitengebäude eines ehemaligen Vierseithofes sowie Torbogen; alle Gebäude verputzter Porphybruchstein mit Porphyrgewänden, straßenbildprägende Hofanlage, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung bez. 1871 (Wohnstallhaus); bez. 1877 (südl. Seitengebäude); bez. 1880 (westl. Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LVIII/9/33
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LVIII/9/34
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LVIII/9/35
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LVIII/9/36
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 08955314 A
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof: Straßenansicht östliches Wohnhaus und südliches Seitengebäude



Fotonummer F 08955314 B
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof: Straßengiebel des östlichen Wohnhauses und Ostgiebel des südlichen Seitengebäudes



Fotonummer F 08955314 C
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Vierseithof: winklig zueinander stehende Giebel des südlichen und westlichen Seitengebäudes sowie Torbogen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08955314 D
2013
Machold, Bärbel
Vierseithof: Höf mit Hofseite des Wohnhauses



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08955314 E
2013
Machold, Bärbel
Vierseithof: Hofseite des westlichen Seitengebäudes sowie Torbogen



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08955314 F
2013
Machold, Bärbel
Vierseithof: Südostgiebel des westlichen Seitengebäudes sowie Torbogen

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

