Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08955357

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Königsfeld

Anschrift Dorfstraße 7

Gem. * Fl-stck. * Flur Weiditz * 16/1; 59a

Kurzcharakteristik

Westliches Wohnstallhaus, südliche Durchfahrtsscheune und nördliches Seitengebäude eines Vierseithofes; Wohnstallhaus und Durchfahrtsscheune in Fachwerkbauweise, Seitengebäude massiv, wichtiger Bestandteil der Ortsstruktur, baugeschichtlich, wirtschaftsgeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

Datierung Mitte 19. Jh. (Wohnstallhaus); Mitte 19. Jh. (Durchfahrtsscheune); 2. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LVIII/12/11**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LVIII/12/12**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LVIII/12/13**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung




Fotonummer **F 08955357 A**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Westliches Wohnstallhaus und südliche Durchfahrtsscheune sowie Hofzufahrt



Fotonummer **F 08955357 B**
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Hofseiten des westlichen Wohnstallhauses und des nördlichen Seitengebäudes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.