

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08955357
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Königsfeld
Anschrift Dorfstraße 7
Gem. * Fl-stck. * Flur Weiditz * 16/1; 59a

Kurzcharakteristik

Westliches Wohnstallhaus, südliche Durchfahrtscheune und nördliches Seitengebäude eines Vierseithofes; Wohnstallhaus und Durchfahrtscheune in Fachwerkbauweise, Seitengebäude massiv, wichtiger Bestandteil der Ortsstruktur, baugeschichtlich, wirtschaftsgeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

Datierung Mitte 19. Jh. (Wohnstallhaus); Mitte 19. Jh. (Durchfahrtscheune); 2. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LVIII/12/11
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LVIII/12/12
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer LVIII/12/13
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung




Fotonummer F 08955357 A
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Westliches Wohnstallhaus und südliche Durchfahrtscheune sowie Hofzufahrt



Fotonummer F 08955357 B
Aufnahmejahr 2013
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Hofseiten des westlichen Wohnstallhauses und des nördlichen Seitengebäudes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

