Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08955395
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Penig, Stadt
Anschrift	Kleine Seite 7
Gem. * Fl-stck. * Flur	Steinbach * 27/6

Kurzcharakteristik

Westliches Wohnhaus, östliches Seitengebäude und nördliche Scheune eines Vierseithofes; regionaltypischer Bauernhof mit ortsbildprägender Wirkung, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	bez. 1884 (Bauernhaus); 1. Hälfte 19. Jh. (Stallscheune); 1820 (Scheune)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LVIII/15/27**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**F 08955395 A**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Hofansicht von Norden mit Zufahrt und Scheune im Vordergrund



Fotonummer	**F 08955395 B**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Hofseite des östlichen Seitengebäudes des Vierseithofes



Fotonummer	**F 08955395 C**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Hofseite der Scheune des Vierseithofes



Fotonummer	**F 08955395 D**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Hofseite der Scheune des Vierseithofes



Fotonummer	**F 08955395 E**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Südgiebel und Hofseite des massiven Wohnhauses des Vierseithofes




Fotonummer	**F 08955395 F**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Nordgiebel und westliche Längsseite des massivens Wohnhauses des Vierseithofes



Fotonummer	**F 08955395 G**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Hofansicht von Osten

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.