

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08955395
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Penig, Stadt
Anschrift	Kleine Seite 7
Gem. * Fl-stck. * Flur	Steinbach * 27/6

Kurzcharakteristik

Westliches Wohnhaus, östliches Seitengebäude und nördliche Scheune eines Vierseithofes; regionaltypischer Bauernhof mit ortsbildprägender Wirkung, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung bez. 1884 (Bauernhaus); 1. Hälfte 19. Jh. (Stallscheune); 1820 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LVIII/15/27**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 08955395 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Hofansicht von Norden mit Zufahrt und Scheune im Vordergrund



Fotonummer **F 08955395 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Hofseite des östlichen Seitengebäudes des Vierseithofes



Fotonummer **F 08955395 C**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Hofseite der Scheune des Vierseithofes



Fotonummer **F 08955395 D**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Hofseite der Scheune des Vierseithofes



Fotonummer **F 08955395 E**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Südgiebel und Hofseite des massiven Wohnhauses des Vierseithofes




Fotonummer **F 08955395 F**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Nordgiebel und westliche Längsseite des massiven Wohnhauses des Vierseithofes



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08955395 G
2014
Machold, Bärbel
Hofansicht von Osten

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

