Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08955403

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Penig, Stadt

Anschrift Karl-von-Hase-Straße 19

Gem. * Fl-stck. * Flur Niedersteinbach * 32/6

Kurzcharakteristik

Nördliches und südliches Seitengebäude sowie östliche Scheune eines Vierseithofes; alle drei Gebäude in regionaltypischer Fachwerkbauweise, bildprägend durch erhöhte Lage, gut erhaltene Bausubstanz, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1828 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 08955403 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Hofansicht von Süden von der Zufahrt



Fotonummer **F 08955403 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Südliche Längs-und östliche Giebelseite des Wohnstallhauses des Vierseithofes




Fotonummer **F 08955403 D**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Nördliches Seitengebäude des Vierseithofes mit Zufahrt



Fotonummer **F 08955403 E**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Längsseite zur Zufahrt der östlichen Scheune Vierseithofes

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.