Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08955406

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Penig, Stadt

Anschrift Karl-von-Hase-Straße -

Gem. * Fl-stck. * Flur Niedersteinbach * 60

Bauwerksname Kirche und Kirchhof Niedersteinbach

Kurzcharakteristik

Kirche mit Ausstattung, Kirchhof, sieben Grabmale, Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges und Kirchhofseinfriedung mit Tor; Chorturmkirche mit barocker Ausstattung, baugeschichtlich und ortsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung Anfang 13. Jh. (Chorturm, Apsis der Kirche); 2. Hälfte 17. Jh. (Altar); bez. 1650 (Kanzel); 14. Jh. (Taufe); 18. Jh. (Grabmal)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LVIII/16/10**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **LVIII/16/11**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 08955406 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Kirche, Ansicht mit Kirchhof sowie Einfriedung mit Pforte von Osten



Fotonummer **F 08955406 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Kirche, Ansicht vom südlichen Zugang



Fotonummer **F 08955406 C**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Kirche, Ansicht Nord- und Ostseite des Turms



Fotonummer **F 08955406 D**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Kirche, Ansicht von Nordosten



Fotonummer **F 08955406 K**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkrieges an der nördlichen Längsseite der Kirche



Fotonummer **F 08955406 L**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Detailansicht Denkmal für die Gefallenen des 1. Weltkrieges an der nördlichen Längsseite der Kirche



Fotonummer **F 08955406 M**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Aufbahrungshalle und Grabmal südwestlich der Kirche mit Tor des südlichen Zugangs



Fotonummer **F 08955406 N**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Nördlicher Bereich der Einfriedung des Kirchhofs mit Haupteingangstor



Fotonummer **F 08955406 O**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Südöstlicher Bereich der Einfriedung des Kirchhofs mit Pforte nördlich des Gebäudes Karl-von-Hase-Straße 10



Fotonummer **F 08955406 P**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Westlicher Bereich der Einfriedung des Kirchhofs mit Pforte zum Pfarrhof Karl-von-Hase-Straße 4



Fotonummer **F 08955406 Q**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Kirche, Ansicht von Südost




Fotonummer **F 08955406 R**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Kirche, Ansicht von Südwest



Fotonummer **F 08955406 X**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Kirche, Nordseite mit verschiedenen Grabmalen

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.