

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08955411
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Penig, Stadt
Anschrift Wernsdorfer Straße 30a
Gem. * Fl-stck. * Flur Wernsdorf * 12/6

Kurzcharakteristik

Zwei Seitengebäude (eines mit Durchfahrt) und Scheune eines Vierseithofes; gutes Beispiel für seltene Holzbauweise, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1755 (nördl. Seitengebäude); bez. 1755 (südl. Seitengebäude); um 1755 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




Fotonummer **F 08955411 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Scheune, Stallscheune und Durchfahrtsscheune eines Vierseithofes, Hofansicht mit Zufahrt



Fotonummer **F 08955411 D**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Scheune, Stallscheune und Durchfahrtsscheune eines Vierseithofes, Hofansicht von Südwesten mit Mauer und Teich

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

