

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08955411  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Penig, Stadt  
**Anschrift** Wernsdorfer Straße 30a  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Wernsdorf \* 12/6

### Kurzcharakteristik

Zwei Seitengebäude (eines mit Durchfahrt) und Scheune eines Vierseithofes; gutes Beispiel für seltene Holzbauweise, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** um 1755 (nördl. Seitengebäude); bez. 1755 (südl. Seitengebäude); um 1755 (Scheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




**Fotonummer** **F 08955411 A**  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Scheune, Stallscheune und Durchfahrtsscheune eines Vierseithofes, Hofansicht mit Zufahrt



**Fotonummer** **F 08955411 D**  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Scheune, Stallscheune und Durchfahrtsscheune eines Vierseithofes, Hofansicht von Südwesten mit Mauer und Teich

## Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

