Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08955411
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Penig, Stadt
Anschrift	Wernsdorfer Straße 30a
Gem. * Fl-stck. * Flur	Wernsdorf * 12/6

Kurzcharakteristik

Zwei Seitengebäude (eines mit Durchfahrt) und Scheune eines Vierseithofes; gutes Beispiel für seltene Holzbauweise, baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	um 1755 (nördl. Seitengebäude); bez. 1755 (südl. Seitengebäude); um 1755 (Scheune)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen




Fotonummer	**F 08955411 A**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Scheune, Stallscheune und Durchfahrtsscheune eines Vierseithofes, Hofansicht mit Zufahrt



Fotonummer	**F 08955411 D**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Scheune, Stallscheune und Durchfahrtsscheune eines Vierseithofes, Hofansicht von Südwesten mit Mauer und Teich

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.