

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08955412
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Penig, Stadt
Anschrift	Wernsdorfer Straße 32
Gem. * Fl-stck. * Flur	Wernsdorf * 17/14; 17/15; 17/13

Kurzcharakteristik

Wohnstallhaus, Seitengebäude und Scheune eines Vierseithofes; stattliche Hofanlage mit massivem Wohnstallhaus mit aufwendiger Giebelzier, alle Gebäude mit Porphyrgewänden, baugeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

Datierung Türsturz bez. 1880 (Wohnstallhaus)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LVIII/16/26

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 08955412 A

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

2014
Machold, Bärbel
Vierseithof: südwestliche Giebel- und Hofseite des massiven Wohnstallhauses sowie Torbogen



Fotonummer F 08955412 B

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

2014
Machold, Bärbel
Vierseithof: Hofseite des nordöstlichen Seitengebäudes



Fotonummer F 08955412 C

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

2014
Machold, Bärbel
Vierseithof: Hofseite der südöstlichen Scheune



Fotonummer F 08955412 D

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

2014
Machold, Bärbel
Vierseithof: Giebelseiten von Wohnstallhaus und Seitengebäude mit verbindendem Torbogen



Fotonummer F 08955412 E

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

2014
Machold, Bärbel
Vierseithof: nordöstliche Längsseite des Seitengebäudes




Fotonummer F 08955412 F

Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

2014
Machold, Bärbel
Vierseithof: Hauseingangstür des Wohnstallhauses mit Datierung und Schriftzug im Türstück sowie Inschrifttafel darüber

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

