Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08955415

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Penig, Stadt

Anschrift Wernsdorfer Straße 3

Gem. * Fl-stck. * Flur Wernsdorf * 49/1

Kurzcharakteristik

Seitengebäude (mit Durchfahrt) eines Vierseithofes; mit vorkragendem Fachwerk-Obergeschoss, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung um 1750 (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **LVIII/16/29**
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer **F 08955415 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Durchfahrtsscheune eines Vierseithofes, östliche Längsseite mit Anbau



Fotonummer **F 08955415 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Durchfahrtsscheune eines Vierseithofes, Detailansicht östliche Längsseite



Fotonummer **F 08955415 C**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Durchfahrtsscheune eines Vierseithofes, südliche Giebelseite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.