

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

**Obj.-Dok.-Nr.** 08955415  
**Kreis** Mittelsachsen  
**Gemeinde** Penig, Stadt  
**Anschrift** Wernsdorfer Straße 3  
**Gem. \* Fl-stck. \* Flur** Wernsdorf \* 49/1

### Kurzcharakteristik

Seitengebäude (mit Durchfahrt) eines Vierseithofes; mit vorkragendem Fachwerk-Obergeschoss, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

**Datierung** um 1750 (Seitengebäude)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LVIII/16/29  
**Aufnahmejahr**  
**Fotograf**  
**Beschreibung**



**Fotonummer** F 08955415 A  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Durchfahrtsscheune eines Vierseithofes, östliche Längsseite mit Anbau



**Fotonummer** F 08955415 B  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Durchfahrtsscheune eines Vierseithofes, Detailansicht östliche Längsseite



**Fotonummer** F 08955415 C  
**Aufnahmejahr** 2014  
**Fotograf** Machold, Bärbel  
**Beschreibung** Durchfahrtsscheune eines Vierseithofes, südliche Giebelseite

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

