

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08955416
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Penig, Stadt
Anschrift Wernsdorfer Straße 7
Gem. * Fl-stck. * Flur Wernsdorf * 52/4

Kurzcharakteristik

Westliches Seitengebäude und nördliche Scheune eines Vierseithofes; beide Gebäude in regionaltypischer Fachwerkbauweise, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude); bez. 1836 (Scheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 08955416 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Hofansicht mit westlichem Seitengebäude entlang der Straße



Fotonummer **F 08955416 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Hofansicht mit nördlicher Stallscheune

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

