# Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

| | |
|---|---|
| **Obj.-Dok.-Nr.** | 08955416 |
| **Kreis** | Mittelsachsen |
| **Gemeinde** | Penig, Stadt |
| **Anschrift** | Wernsdorfer Straße 7 |
| **Gem. * Fl-stck. * Flur** | Wernsdorf * 52/4 |

**Kurzcharakteristik**

Westliches Seitengebäude und nördliche Scheune eines Vierseithofes; beide Gebäude in regionaltypischer Fachwerkbauweise, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

| | |
|---|---|
| **Datierung** | 1. Hälfte 19. Jh. (Seitengebäude); bez. 1836 (Scheune) |
| **Ausweisungsstelle** | Landesamt für Denkmalpflege Sachsen |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 08955416 A** |
| Aufnahmejahr | 2014 |
| Fotograf | Machold, Bärbel |
| Beschreibung | Hofansicht mit westlichem Seitengebäude entlang der Straße |



| | |
|---|---|
| **Fotonummer** | **F 08955416 B** |
| Aufnahmejahr | 2014 |
| Fotograf | Machold, Bärbel |
| Beschreibung | Hofansicht mit nördlicher Stallscheune |

**Auszug aus der Denkmalkarte**




**Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.**