

## Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

<b>Obj.-Dok.-Nr.</b>	08955466
<b>Kreis</b>	Mittelsachsen
<b>Gemeinde</b>	Penig, Stadt
<b>Anschrift</b>	Hauptstraße 1
<b>Gem. * Fl-stck. * Flur</b>	Obergräfenhain * 3/3

### Kurzcharakteristik

Westliches Wohnstallhaus, südliches und nördliches Seitengebäude eines Vierseithofes sowie Hofpflasterung und Torbogen; stattliches Wohnstallhaus mit hofseitigem Fachwerk-Obergeschoss, baugeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

**Datierung** bez. 1848 (Wohnstallhaus); Ende 19. Jh. (Seitengebäude); Türsturz bez. 1788 (Stallscheune)

**Ausweisungsstelle** Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



**Fotonummer** LVIII/19/26  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung



**Fotonummer** F 08955466 A  
Aufnahmejahr 2014  
Fotograf Machold, Bärbel  
Beschreibung ehemaliger Vierseithof: Längsseite zur Straße des Wohnstallhauses



**Fotonummer** F 08955466 B  
Aufnahmejahr 2014  
Fotograf Machold, Bärbel  
Beschreibung ehemaliger Vierseithof: Giebelseiten von Wohnstallhaus und Seitengebäude mit verbindendem Torbogen



**Fotonummer** F 08955466 C  
Aufnahmejahr 2014  
Fotograf Machold, Bärbel  
Beschreibung ehemaliger Vierseithof: nördliche Längs- und westliche Giebelseite des Seitengebäudes



**Fotonummer** F 08955466 D  
Aufnahmejahr 2014  
Fotograf Machold, Bärbel  
Beschreibung ehemaliger Vierseithof: Hofseite des südlichen Seitengebäudes




**Fotonummer** F 08955466 E  
Aufnahmejahr 2014  
Fotograf Machold, Bärbel  
Beschreibung ehemaliger Vierseithof: Hofseite des Wohnstallhauses



**Fotonummer**  
Aufnahmejahr  
Fotograf  
Beschreibung

**F 08955466 G**  
2014  
Machold, Bärbel  
ehemaliger Vierseithof: Hofpflasterung

**Auszug aus der Denkmalkarte**



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

