

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08955466
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Penig, Stadt
Anschrift Hauptstraße 1
Gem. * Fl-stck. * Flur Obergräfenhain * 3/3

Kurzcharakteristik

Westliches Wohnstallhaus, südliches und nördliches Seitengebäude eines Vierseithofes sowie Hofpflasterung und Torbogen; stattliches Wohnstallhaus mit hofseitigem Fachwerk-Obergeschoss, baugeschichtlich und ortsbildprägend von Bedeutung

Datierung bez. 1848 (Wohnstallhaus); Ende 19. Jh. (Seitengebäude); Türsturz bez. 1788 (Stallscheune)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer LVIII/19/26
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung



Fotonummer F 08955466 A
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung ehemaliger Vierseithof: Längsseite zur Straße des Wohnstallhauses



Fotonummer F 08955466 B
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung ehemaliger Vierseithof: Giebelseiten von Wohnstallhaus und Seitengebäude mit verbindendem Torbogen



Fotonummer F 08955466 C
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung ehemaliger Vierseithof: nördliche Längs- und westliche Giebelseite des Seitengebäudes



Fotonummer F 08955466 D
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung ehemaliger Vierseithof: Hofseite des südlichen Seitengebäudes




Fotonummer F 08955466 E
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung ehemaliger Vierseithof: Hofseite des Wohnstallhauses



Fotonummer
Aufnahmejahr
Fotograf
Beschreibung

F 08955466 G
2014
Machold, Bärbel
ehemaliger Vierseithof: Hofpflasterung

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

