Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr.	08955573
Kreis	Mittelsachsen
Gemeinde	Penig, Stadt
Anschrift	Obersteinbacher Straße 68; 70
Gem. * Fl-stck. * Flur	Steinbach * 6/2
Bauwerksname	Kertschersches Gut

Kurzcharakteristik

Östliches und westliches Seitengebäude, südliche Scheune, Brunnen und Hofpflasterung eines Vierseithofes; stattliche, geschlossen erhaltene Hofanlage, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung	1886-1887 (Seitengebäude)
Ausweisungsstelle	Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer	**LXII/47/1**
Aufnahmejahr	
Fotograf	
Beschreibung	



Fotonummer	**F 08955573 A**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Hofansicht mit Zufahrt von Nordosten



Fotonummer	**F 08955573 B**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Hofseite des westlichen Seitengebäudes sowie Hofpflaster des stattlichen Vierseithofes



Fotonummer	**F 08955573 C**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Hofseite der südlichen Scheune sowie Hofpflaster des stattlichen Vierseithofes




Fotonummer	**F 08955573 D**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Hofseite des westlichen Seitengebäudes des stattlichen Vierseithofes



Fotonummer	**F 08955573 E**
Aufnahmejahr	2014
Fotograf	Machold, Bärbel
Beschreibung	Hofansicht von Südosten

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.