Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08955574

Kreis Mittelsachsen

Gemeinde Penig, Stadt

Anschrift Wernsdorfer Straße 15

Gem. * Fl-stck. * Flur Wernsdorf * 65/1

Kurzcharakteristik

Nördliches Seitengebäude und westliche Scheune eines Vierseithofes; Seitengebäude in Fachwerkbauweise, baugeschichtlich von Bedeutung, entscheidend ortsbildprägend

Datierung 2. Hälfte 19. Jh. (nordöstl. Seitengebäude); 1911 (nordwestl. Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 08955574 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Südgiebel und westliche Längsseite der Scheune eines bemerkenswerten Vierseithofes



Fotonummer **F 08955574 B**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Hofseite des Fachwerk-Seitengebäudes eines bemerkenswerten Vierseithofes




Fotonummer **F 08955574 C**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Hofseite der Scheune eines bemerkenswerten Vierseithofes



Fotonummer **F 08955574 D**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Hofansicht von Norden mit Fachwerk-Seitengebäude und Scheune

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.