

Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen - Denkmaldokument

Obj.-Dok.-Nr. 08955584
Kreis Mittelsachsen
Gemeinde Penig, Stadt
Anschrift Karl-von-Hase-Straße 10
Gem. * Fl-stck. * Flur Niedersteinbach * 56/6

Kurzcharakteristik

Wohnhaus und winkliges Seitengebäude eines Vierseithofes; Beispiel für die Fachwerkbauweise, baugeschichtlich und heimatgeschichtlich von Bedeutung

Datierung 1740, lt. Inschrift (Wohnstallhaus); um 1840 (Seitengebäude)

Ausweisungsstelle Landesamt für Denkmalpflege Sachsen



Fotonummer **F 08955584 A**
Aufnahmejahr 2014
Fotograf Machold, Bärbel
Beschreibung Stallscheune eines Bauernhofes



Fotonummer **F 08955584 B**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Westliches Seitengebäude eines Vierseithofes



Fotonummer **F 08955584 D**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Wohnstallhaus eines Vierseithofes, Seite zum Kirchhof



Fotonummer **F 08955584 E**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Wohnstallhaus eines Vierseithofes, Seite zum Kirchhof




Fotonummer **F 08955584 G**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Wohnstallhaus eines Vierseithofes, zugewandter Giebel



Fotonummer **F 08955584 H**
Aufnahmejahr 2016
Fotograf Trajkovits, Thomas
Beschreibung Wohnstallhaus eines Vierseithofes, Seite zum Kirchhof

Auszug aus der Denkmalkarte



Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND urheberrechtlich geschützt.

